

EPA-Checkliste



1 ▶ Haben Sie Ihre ESD-Schuhe vor dem Arbeitsbeginn überprüft?



2 ▶ Haben Sie Ihr Handgelenk-Erdungsarmband vor dem Arbeitsbeginn überprüft?



3 ▶ Haben Sie bei sitzender Tätigkeit das Handgelenk-Erdungsarmband angelegt?

4 ▶ Tragen Sie funktionsfähige ESD-Kleidung?



5 ▶ Sind Ihre Besucher vorschriftsmäßig ausgerüstet und informiert?



6 ▶ Sind gefährdete Bauteile richtig verpackt und gekennzeichnet?




7 ▶ Sind ESD-Verpackungen, welche wiederverwendet werden, noch einwandfrei?



8 ▶ Ist Ihr Arbeitsplatz noch richtig geerdet? (Sichtprüfung Anschlusskabel)

9 ▶ Ist Ihr Arbeitsplatz frei von isolierenden und aufladbaren Materialien?



10 ▶ Sind die verwendeten Werkzeuge und Einrichtungen ESD-sicher?

